Date d'édition
09/11/2026

Démo 3D Services

Rapport d'audit annuel

11/2025 – 10/2026

Auditeur : Camille Martin

Biscuiterie des Monts
Site de production

Sommaire

1 Déroulé de l'audit
2 Activités sur la période
3 Récapitulatif des visites et recommandations
4 Rongeurs — intérieur + carte thermique
5 Rongeurs — extérieur + carte thermique
6 Insectes volants + carte thermique
7 Insectes rampants + carte thermique
8 Insectes des produits stockés (IPS) + carte thermique
9 Recommandations
10 Intervenants et habilitations
11 Commentaires — Remarques

Déroulé de l'audit

Réunion d’ouverture :

Échange avec le responsable du site : faits marquants depuis la dernière visite, travaux réalisés ou prévus, observations de nuisibles, dépassements de seuils.

Visite du site :

Inspection des extérieurs puis des locaux en suivant le flux de production (des matières premières aux produits finis), y compris combles et sous-sols accessibles. Relevé des points d’herméticité, de stockage, de propreté et des indices de présence. Contrôle du dispositif de surveillance et cohérence du plan d’implantation avec le terrain. Échange avec le personnel de terrain et suivi des recommandations en cours.

Réunion de clôture :

Restitution des constats, points d’amélioration et évolutions depuis le dernier audit.

Audit réalisé le 20/10/2026 (clôturé le 20/10/2026) par Camille Martin.

Les chiffres indiqués sont des comptages relevés sur les dispositifs ; l’extraction couvre 12 date(s) de relevé du 15/11/2025 au 15/10/2026.

Activités sur la période

Les mois en rouge indiquent qu'une activité a été relevée au cours de la période

11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026

Répartition par thème

6 — Rongeurs — intérieur

58 — Rongeurs — extérieur

943 — Insectes volants

0 — Insectes rampants

161 — Insectes des produits stockés (IPS)

Récurrence par nuisible



Récapitulatif des visites et recommandations

Les mois en rouge indiquent qu'au moins un relevé a été réalisé

11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026

Visites

12

Dates de relevé (01/11/2025 — 31/10/2026)

Recommandations



Biscuiterie des Monts

Détail de l'activité des nuisibles

Rongeurs — intérieur

Les mois en rouge indiquent qu'une activité « Rongeurs — intérieur » a été relevée

11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026

6 détections sur 5 poste(s) actif(s) / 9 installé(s)

6

Rongeurs — intérieur

Souris : 6

Répartition par espèce



Évolution mensuelle



Carte thermique — Rongeurs — intérieur (6)

Plan « Bâtiment — RDC » — tous les postes du thème sont nommés ; halo = activité sur la période (nombre entre parenthèses)



Postes les plus actifs



9 poste(s) sur ce plan — 5 avec activité

Faible (1) — Forte (2)

Rongeurs — extérieur

Les mois en rouge indiquent qu'une activité « Rongeurs — extérieur » a été relevée

11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026

58 détections sur 10 poste(s) actif(s) / 10 installé(s)

58

Rongeurs — extérieur

Rat brun (surmulot) : 31
Souris : 21
Mulot : 6

Répartition par espèce



Évolution mensuelle



Carte thermique — Rongeurs — extérieur (58)

Plan « Extérieur — périmètre » — tous les postes du thème sont nommés ; halo = activité sur la période (nombre entre parenthèses)



Postes les plus actifs



10 poste(s) sur ce plan — 10 avec activité

Faible (1) — Forte (12)

Insectes volants

Les mois en rouge indiquent qu'une activité « Insectes volants » a été relevée

11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026

943 détections sur 6 poste(s) actif(s) / 6 installé(s)

943

Insectes volants

Mouche : 462
Moucheron : 319
Drosophile : 163

Répartition par espèce



Évolution mensuelle



Carte thermique — Insectes volants (943)

Plan « Bâtiment — RDC » — tous les postes du thème sont nommés ; halo = activité sur la période (nombre entre parenthèses)



Postes les plus actifs



6 poste(s) sur ce plan — 6 avec activité

Faible (1) — Forte (298)

Insectes rampants

Les mois en rouge indiquent qu'une activité « Insectes rampants » a été relevée

11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026

0 détections sur 0 poste(s) actif(s) / 3 installé(s)

Aucune activité relevée sur la période pour ce thème.

Carte thermique — Insectes rampants

Plan « Bâtiment — RDC » — tous les postes du thème sont nommés ; halo = activité sur la période (nombre entre parenthèses)



Postes les plus actifs

Aucune activité relevée sur la période pour ce thème.

3 poste(s) sur ce plan — 0 avec activité

Faible (1) — Forte (1)

Insectes des produits stockés (IPS)

Les mois en rouge indiquent qu'une activité « Insectes des produits stockés (IPS) » a été relevée

11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026

161 détections sur 4 poste(s) actif(s) / 4 installé(s)

161

Insectes des produits stockés (IPS)

Mite alimentaire : 137
Tribolium : 24

Répartition par espèce



Évolution mensuelle



Carte thermique — Insectes des produits stockés (IPS) (161)

Plan « Bâtiment — RDC » — tous les postes du thème sont nommés ; halo = activité sur la période (nombre entre parenthèses)



Postes les plus actifs



4 poste(s) sur ce plan — 4 avec activité

Faible (1) — Forte (82.5)

Biscuiterie des Monts

Recommandations

Synthèse des recommandations

Par type



Par statut

4
Ouverte

2
En cours

2
Levée

Type	Ouverte	En cours	Levée	Total
Herméticité	0	1	1	2
Stockage	1	0	1	2
Insectes	1	0	0	1
Entretien	1	0	0	1
Rongeurs	1	0	0	1
Travaux	0	1	0	1
Total	**4**	**2**	**2**	**8**

Recommandations sur plan

Bâtiment — RDC



Herméticité · Stockage · Insectes · Entretien

1 **R-2026-001 · Herméticité**
En cours
Porte du quai Q1 : jour de 2 cm en partie basse, porte lais…

2 **R-2026-002 · Stockage**
Ouverte
Palettes de farine stockées contre le mur : zone non inspe…

3 **R-2026-003 · Insectes**
Ouverte
Présence de mites alimentaires sur les sacs de farine du r…

4 **R-2026-004 · Entretien**
Ouverte
Résidus de pâte sous la ligne de façonnage.

5 **R-2026-007 · Herméticité**
Levée
Siphon de sol de la plonge sans grille.

6 **R-2026-008 · Stockage**
Levée
Cartons stockés à même le sol en stockage produits finis.

Recommandations sur plan

Extérieur — périmètre



Rongeurs Travaux

1 **R-2026-005 · Rongeurs**
Ouverte
Bennes à déchets ouvertes, déchets au sol autour des be…

2 **R-2026-006 · Travaux**
En cours
Terriers actifs le long de la clôture nord, côté fossé.

Détail des recommandations

1 R-2026-001 · Herméticité

20/10/2026 · Bâtiment — RDC · repère 1 · Constat de cet audit

En cours

Porte du quai Q1 : jour de 2 cm en partie basse, porte laissée ouverte pendant les chargements.

Recommandation

Poser un bas de porte à brosse et rappeler la consigne de fermeture entre deux chargements.



Localisation sur le plan — Bâtiment — RDC

2 R-2026-002 · Stockage

20/10/2026 · Bâtiment — RDC · repère 2 · Constat de cet audit

Ouverte

Palettes de farine stockées contre le mur : zone non inspectable.

Recommandation

Respecter un recul de 50 cm entre les palettes et les murs pour permettre le contrôle.



Localisation sur le plan — Bâtiment — RDC

Détail des recommandations

3 R-2026-003 · Insectes

20/10/2026 · Bâtiment — RDC · repère 3 · Constat de cet audit

Ouverte

Présence de mites alimentaires sur les sacs de farine du rack n°1.

Recommandation
Isoler et contrôler les lots concernés, nettoyer les racks, vérifier les lots entrants.



Localisation sur le plan — Bâtiment — RDC

4 R-2026-004 · Entretien

20/10/2026 · Bâtiment — RDC · repère 4 · Constat de cet audit

Ouverte

Résidus de pâte sous la ligne de façonnage.

Recommandation
Renforcer le nettoyage sous les équipements en fin de poste.



Localisation sur le plan — Bâtiment — RDC

Détail des recommandations

5 R-2026-007 · Herméticité

14/06/2026 · Bâtiment — RDC · repère 5

Levée — levée le 12/08/2026

Siphon de sol de la plonge sans grille.

Recommandation
Poser une grille inox sur le siphon.



6 R-2026-008 · Stockage

12/03/2026 · Bâtiment — RDC · repère 6

Levée — levée le 16/05/2026

Cartons stockés à même le sol en stockage produits finis.

Recommandation
Stocker sur palettes ou racks à 15 cm du sol.



Détail des recommandations

1 R-2026-005 · Rongeurs

20/10/2026 · Extérieur — périmètre · repère 1 · Constat de cet audit

Ouverte

Bennes à déchets ouvertes, déchets au sol autour des bennes.

Recommandation
Maintenir les couvercles fermés et faire nettoyer la zone après chaque collecte.



Localisation sur le plan — Extérieur — périmètre

2 R-2026-006 · Travaux

15/09/2026 · Extérieur — périmètre · repère 2

En cours

Terriers actifs le long de la clôture nord, côté fossé.

Recommandation
Faire reboucher les terriers et débroussailler la bande de 1 m le long de la clôture.



Localisation sur le plan — Extérieur — périmètre

Intervenants et habilitations

Techniciens ayant réalisé au moins une visite sur le site durant la période ; état de leurs formations et habilitations à la date de fin de période.

Intervenant	Formation / habilitation	N°	Valide jusqu'au	État au 31/10/2026
Camille Martin	Certibiocide — nuisibles (TP14, TP18, TP20)	CB-000001	14/03/2028	**Valide**
	Habilitation électrique	H0B0	20/11/2027	**Valide**
	Travail en hauteur / port du harnais	—	10/02/2028	**Valide**
	Sauveteur secouriste du travail (SST)	—	03/06/2027	**Valide**

Commentaires — Remarques

La pression rongeurs est en nette baisse sur l'année : l'activité se concentre désormais sur la zone des bennes à déchets et la berge du fossé, à l'extérieur. Aucune capture n'a été relevée dans les zones de production depuis le printemps.

Point de vigilance : une activité croissante d'insectes des denrées stockées (mite alimentaire) est relevée depuis l'été dans le stockage des matières premières. Elle justifie un contrôle renforcé des lots entrants et un renforcement du nettoyage.

Suites à donner : traiter en priorité les recommandations ouvertes sur l'herméticité du quai et le stockage contre les murs, et poursuivre la surveillance renforcée des pièges IPS.

Biscuiterie des Monts

Fin du rapport